汽車保障認證優質聯盟
Automobile Quality Assurance Aliance

# 車輛鑑定書

本車經汽車保障認證優質聯盟之專業人員，針對認證
項目進行鑑定，並依據參驗結果開立車輛鑑定書。

## 委託者

| | |
|---|---|
| 委託人/車商名稱 | 大台南中古車批發中心 |
| 地址 | 台南市安定區六塊寮30之17號 |

## 車輛資料

| | | | |
|---|---|---|---|
| 廠牌 | 福特 | 出廠年月 | 2016 年 4 月 |
| 車系 | KUGA | 引擎號碼 | G2H02011G |
| 顏色 | 白色 | 車身號碼 | G2H02002G |
| 排氣量 | 1997 c.c. | 儀表里程數 | 192748 KM |

(里程數僅抄錄，不提供保證)

## 認證結果

| 車身號碼異常檢驗 | 引擎號碼異常鑑驗 | 泡水跡象檢驗 | 靜態機能檢驗 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| **車體結構檢驗** | **車體鈑件檢驗** | **內裝檢驗** | **外觀.玻璃.輪圈檢驗** |
| 正常 | 請參閱第4頁 | 正常 | 請參閱第5頁 |

※ 本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

認證編號: 2026-1012-145611-46

認證日期: 2026/10/16

鑑定師: 丁嘉德

汽車保障認證優質聯盟
Automobile Quality Assurance Aliance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 認證編號 | 2026-1012-145611-46 | 品牌車系 | 福特 KUGA |
| 認證日期 | 2026/10/16 | 車身號碼 | G2H02002G |

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 靜態機能檢定

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電瓶<br>電壓值 | 12.64 V | 左前輪<br>胎紋深度 | 9 mm | 左後輪<br>胎紋深度 | 9 mm |
| 冷氣<br>出風口溫度 | 8 度 | 右前輪<br>胎紋深度 | 9 mm | 右後輪<br>胎紋深度 | 9 mm |

| 項目 | 正常 | 異常/說明 |
|---|---|---|
| 01 引擎外觀有無修補或龜裂跡象？ | ● | |
| 02 引擎機油油質、油位有無異常？ | ● | |
| 03 引擎外觀有無漏油/水跡象？ | ● | |
| 04 引擎運轉有無異音或抖動？ | ● | |
| 05 引擎運轉有無加速不順暢？ | ● | |
| 06 運轉時，引擎怠速排氣有無冒藍、白煙？ | ● | |
| 07 變速箱外觀有無漏油跡象？ | ● | |
| 08 變速箱油位、油質有無異常？ | ● | |
| 09 變速箱靜態入檔時，有無異音、頓挫或延遲？ | ● | |
| 10 方向機轉向有無異音或異常？ | ● | |
| 11 方向機皮帶有無異音或龜裂？機皮帶？ | ● | |
| 12 方向機泵浦有無漏油跡象或油位異常？ | ● | |
| 13 儀表水溫有無顯示異常？ | ● | |
| 14 冷卻系統風扇運作有無異音？ | ● | |
| 15 冷卻系統水箱水顏色或水位有無異常？ | ● | |
| 16 發電機運轉有無異音或發電異常？ | ● | |
| 17 發動後，充電指示燈有無顯示異常？ | ● | |
| 18 啟動馬達外觀有無漏油跡象？ | ● | |
| 19 啟動馬達運作有無異音？ | ● | |
| 20 啟動馬達端子有無異常？ | ● | |
| 21 冷氣壓縮機有無異音或滲油跡象？ | ● | |
| 22 煞車系統有無漏油跡象或油位異常？ | ● | |
| 23 排氣尾管有無破損、凹痕、生鏽或腐蝕跡？ | ● | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 認證編號 | 2026-1012-145611-46 | 品牌車系 | 福特 KUGA |
| 認證日期 | 2026/10/16 | 車身號碼 | G2H02002G |

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。




事故等級依照各結構區域受損情況而定
本示意圖之結構位置僅供參考，實際位置以實車為主



| 項目 | 無 | 異常/說明 | 項目 | 無 | 異常/說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 水箱上支架 | ● | | 21 後廂底板(備胎室) | ● | |
| 02 水箱下支架 | ● | | 22 後廂內底板 | ● | |
| 03 水箱下支架輔助 | ● | | 23 後座椅車底板 | ● | |
| 04 左前劍尾 | ● | | 24 右後大樑 | ● | |
| 05 左前內龜板 | ● | | 25 右後龜底板內端 | ● | |
| 06 左前大樑 | ● | | 26 右後避震器座 | ● | |
| 07 左前避震器座 | ● | | 27 右後葉子板 | ● | |
| 08 左A柱內板 | ● | | 28 右後輪弧艙內板 | ● | |
| 09 左B柱內板 | ● | | 29 右戶定外板 | ● | |
| 10 左C柱/D柱內板 | ● | | 30 右戶定內底板 | ● | |
| 11 左戶定外板 | ● | | 31 底盤右側樑 | ● | |
| 12 左戶定內底板 | ● | | 32 右C柱/D柱內板 | ● | |
| 13 底盤左側樑 | ● | | 33 右B柱內板 | ● | |
| 14 底盤(中間區塊) | ● | | 34 右A柱內板 | ● | |
| 15 左後葉子板 | ● | | 35 右前劍尾 | ● | |
| 16 左後輪弧艙內板 | ● | | 36 右前內龜板 | ● | |
| 17 左後龜底板內端 | ● | | 37 右前大樑 | ● | |
| 18 左後避震器座 | ● | | 38 右前避震器座 | ● | |
| 19 左後大樑 | ● | | 39 防火牆 | ● | |
| 20 後尾板 | ● | | 40 車頂內支架 | ● | |
| | | | 41 車頂 | ● | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 認證編號 | 2026-1012-145611-46 | 品牌車系 | 福特 KUGA |
| 認證日期 | 2026/10/16 | 車身號碼 | G2H02002G |

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 車體鈑件檢驗



## 內裝檢驗



| 項目 | 無 | 異常/說明 | 項目 | 無 | 異常/說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 前保險桿 | | 飛石痕 | 01 儀錶板外觀/電控 | ● | |
| 02 前引擎蓋 | | 飛石痕 | 02 方向盤握把 | | 刮痕、磨擦痕 |
| 03 左前葉子板 | | 凹痕 | 03 左前座椅外觀/電控 | | 刮痕、磨擦痕 |
| 04 左前車門 | ● | | 04 左前車門飾板/按鍵 | ● | |
| 05 左後車門 | ● | | 05 左後車門飾板/按鍵 | ● | |
| 06 左戶定外板 | ● | | 06 後座座椅外觀/電控 | ● | |
| 07 左後葉子板 | ● | | 07 右後車門飾板/按鍵 | ● | |
| 08 後保險桿 | ● | | 08 第3排座椅外觀/電控 | ● | |
| 09 後車廂蓋 | ● | | 09 右前車門飾板/按鍵 | ● | |
| 10 右後葉子板 | ● | | 10 右前座椅外觀/電控 | ● | |
| 11 右戶定外板 | ● | | 11 手套箱 | ● | |
| 12 右後車門 | ● | | 12 天花板/天窗機能 | ● | |
| 13 右前車門 | ● | | 13 音響與多媒體 | ● | |
| 14 右前葉子板 | ● | | 14 空調面板 按鈕 | ● | |
| 15 車頂 | ● | | 15 中央扶手/置物 | ● | |
| 16 左A柱外板 | ● | | 16 後車廂 內飾板/按鍵 | ● | |
| 17 左B柱外板 | ● | | 17 儀錶板上方 | ● | |
| 18 左C/D柱外板 | ● | | 18 遮陽板 | ● | |
| 19 後引擎蓋 | ● | | 19 座椅滑槽 | ● | |
| 20 右C/D柱外板 | ● | | 20 地毯 | ● | |
| 21 右B柱外板 | ● | | 21 後棧板 | ● | |
| 22 右A柱外板 | ● | | 22 內裝全部 | ● | |

| 認證編號 | 2026-1012-145611-46 | 品牌車系 | 福特 KUGA |
|---|---|---|---|
| 認證日期 | 2026/10/16 | 車身號碼 | G2H02002G |

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 外觀檢驗




| 項目 | 無 | 異常 / 說明 |
|---|---|---|
| 01 右前燈 | ● | |
| 02 左前燈 | ● | |
| 03 左後照鏡 | ● | |
| 04 左前門手把 | ● | |
| 05 左後門手把 | ● | |
| 06 左後燈 | ● | |
| 07 後車廂開關 | ● | |
| 08 右後燈 | ● | |
| 09 右後門手把 | ● | |

| 項目 | 無 | 異常/說明 |
|---|---|---|
| 10 右前門手把 | ● | |
| 11 右後照鏡 | ● | |
| 12 整體外觀 | ● | |
| 13 前水箱護罩 | ● | |
| 14 日間行車燈 | ● | |
| 15 左前霧燈 | ● | |
| 16 左前方向燈 | ● | |
| 17 左側車頂行李架 | ● | |
| 18 車門膠條/外飾板 | ● | |
| 19 左側裙 | ● | |
| 20 左後方向燈 | ● | |
| 21 右後方向燈 | ● | |
| 22 右側車頂行李架 | ● | |
| 23 右側裙 | ● | |
| 24 右前方向燈 | ● | |
| 25 右前霧燈 | ● | |
| 26 硬頂敞篷/軟篷 | ● | |
| 27 軟篷 | ● | |

## 玻璃/輪圈檢驗




| 項目 | 無 | 異常 / 說明 |
|---|---|---|
| 01 前檔 | | 飛石刮傷,裂痕 |
| 02 左前輪圈 | ● | |

| 項目 | 無 | 異常/說明 |
|---|---|---|
| 03 左前窗 | ● | |
| 04 左後窗 | ● | |
| 05 左後輪圈 | ● | |
| 06 左後小窗 | ● | |
| 07 後檔 | ● | |
| 08 右後小窗 | ● | |
| 09 右後輪圈 | ● | |
| 10 右後窗 | ● | |
| 11 右前窗 | ● | |
| 12 右前輪圈 | ● | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 認證編號 | 2026-1012-145611-46 | 品牌車系 | 福特 KUGA |
| 認證日期 | 2026/10/16 | 車身號碼 | G2H02002G |

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 車輛照片

車頭照片



車身側尾照片



內裝照片



儀表顯示里程




車身號碼




電瓶電壓




儀表顯示燈號



機油蓋



副水箱蓋



引擎室



後車廂



冷氣出風口溫度



注意事項：

- 本報告僅就受鑑定車輛之現況提供評估說明，不包含售後服務、品質保證或其他保固責任。
- 本車輛鑑定僅反映檢測當下之情況與狀態，並不視為日後車輛品質的任何擔保或保證承諾。
- 本鑑定結果僅供委託人參考，不得作為法律訴訟依據，亦非車輛買賣合約中任何形式的保證條款。
- AQAA鑑定服務僅適用於已簽約車商之消費者，車商亦同意遵守「AQAA鑑定相關規範」之相關權利義務。
- 若因AQAA鑑定結果而造成車商任何形式的損害，AQAA鑑定概不負賠償責任。

汽車保障認證優質聯盟
Automobile Quality Assurance Aliance